

RENOVATIE van pand in de Brusselsestraat te Leuven (voor en na in 2009)



Vele waardevolle gebouwen lopen gevaar gesloopt te worden in onze historische stad. Gelukkig zien we ook hoe, vooral private ondernemers, erin slagen om door een grondige renovatie een gebouw weer toekomst te geven. Proficiat voor dit initiatief! Een voorbeeld voor ons stadsbestuur, dat systematisch onze historische gebouwen laat verdwijnen.

AFBRAAK laatste oude neo-classicistische huizenrij Ramberg-Damiaanplein



Het LHG wees de stad Leuven op het belang van deze unieke restanten: drie huizen en een schrijnwerkerij (Schapenstraat). Uiteindelijk werd er ... één 'muurdeeltje' bewaard. Het verdwenen erfgoed zal als 'decor-reconstructie' volleg Leuven verloor zopas een waardevol geheel. De kranten

Barbarahof-Leuven - AFBRAAK monumentale herenwoning 'de Mévergnies'



Herenhuis Nève de Mévergnies Boven links en rechts: vóór en na afbraak in maart 2009
Onder links en rechts: interieur 1-ste verdiep met vergaderruimte en detail (afbraak 2009)

Met goedkeuring van de stad Leuven en onder het alziend oog van M&L werd het mooie pand Waaistraat 2, opgenomen in de VIOE-inventaris als 'waardevol erfgoed', nu volledig afgebroken! Het LHG diende een bezwaarschrift in bij de stad. Leuven verliest meer en meer zijn historische panden. De beschrijving van het VIOE spreekt boekdelen en toch....!

Uit VIOE-inventaris: Waaistraat nr. 2 / Sint-Barbarastraat. Enige restant van de basisbebouwing in de Waaistraat. Monumentale herenwoning uit het eerste kwart van de 19de eeuw, met vier traveeën aan de Waaistraat, twee traveeën aan de Sint-Barbarastraat en drie verkleinende bouwlagen onder een kunstleien zadeldak met schild en dakkapellen. De oorspronkelijk bepleisterde lijstgevels worden gekenmerkt door een risalietvormige poorttravee met een monumentale rondboogpoort in een zandkalkstenen omlijsting met Franse voegen, en een balkon met hardstenen balkonplaat op dito voluutconsole. De gevels zijn sterk horizontaal geleed door de hardstenende plint onder rechthoekige keldergaten in aegblokkamlijstingen, door kordons, door de registers van rechthoekige vensters met lide Waaistraat) en doorgetrokken lekdrempels in de bovenbouw, en i. Sporen van verwijderde muurankers wijzigen op een aanpassing en kinderbalken. (Uit website Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed)